




Top 10 Planungsfehler im barrierefreien Bauen

1.Nicht barrierefreie und gefährliche Zugänglichkeit von und in Gebäuden

- Fehlende Absicherung von Treppenläufen, Stufen und Niveausprüngen
- Handläufe fehlen, sind meist viel zu kurz oder haben Fehler in der Ausführung (meist bei Rampen)
- Le Zu steile Rampen oder Rampen mit Quergefälle
- Stolpergefahr: Niveausprünge, Türschwellen, Matten...
- Bodenbeschaffenheit: Gitter, Roste, Fußmatten, Pflasterungen...
- Lunüberwindbarkeit von Drehkreuzen, ...
- Unzulängliche optische und taktile Kennzeichnungen























2. Stolpergefahren

- Schwellen in Türen, Duschen, etc.
- ← Aufgelegte Matten, ungesicherte Niveausprünge, ...
- ← Bodenbeschaffenheit: Gitter, Roste, Fußmatten, Pflasterungen...













3. Fehlende Glasmarkierungen

- Fehlende oder fehlerhafte Markierungen
- ← Drückerbereich von Ganzglastüren ist missverständlich oder gar nicht markiert





4. Situierung und Ausführung von Türen

- Fehlende Anfahrbereiche seitlich des Türdrückers
- Türen mit mehr als 25 N Kraftaufwand (meist auch Brandschutztüren in Vollausstattung, wo sie nicht vorzusehen wären)
- Nutzbare Durchgangsbreite bei stumpf angeschlagenen Türblättern ist zu eng (z.B. Alurahmenkonstruktionen)
- Nutzbare Durchgangsbreite bei nachgerüsteten Panikstangen ist zu eng
- Ausrüstung mit Panikstangen fast bei allen Ausgangstüren, obwohl sie nicht vorzusehen wären (Panikdrückergriffe oder –platten würden genügen)











5. Unterlaufbarkeit von Elementen

- Unterlaufen von Treppenläufe
- ← Ungesicherte Vitrinen, manchmal auch Säulen und Balkone oder diverse andere bauliche Auskragungen, ...
- ← Auskragende Hausbrieffachanlagen und Postkästen sich nicht barrierefrei









6. Nicht nutzbare und nicht barrierefreie Sanitäranlagen

- La Zu kleine Räume
- ← Anordnung der Einrichtungsgegenstände schränkt die Anfahr- und Bewegungsflächen ein
- Zu große Waschtische
- Fehlende Anlehnflächen
- ← Wände in den Sanitärräumen sind keine tragenden Sanitärbauwände









7. Orientierung in Gebäuden

- Keine Durchgängigkeit und Eindeutigkeit von Informationen
- Leitsysteme sind nicht intuitiv erfassbar bzw. ablesbar
- Leitsysteme konkurrieren mit Werbeflächen
- Leitsysteme heben sich von der gebauten Umgebung farblich kontrastierend nicht ab
- ← Kennzeichnung der ersten und letzten Stufe in einem Treppenlauf
- Taktile Stockwerkkennzeichnung bei Aufzügen fehlt praktisch überall









8. Positionierung und Nutzbarkeit von Bedienelementen

- ← Höhe der Bedienelemente: Taster und Bedienelemente einer Gegensprechanlage, Türöffner, Zeiterfassungssysteme...
- Bedienelemente direkt in Raumecken situiert, unbeachtet des notwendigen Anfahrbereichs












9. Plattformaufzüge mit geneigter Fahrbahn

- ← Fehlende Bewegungsflächen
- ← Ein Flüchten ist damit nicht möglich!



10. Fehlende Induktionsschleifen







Kontakt:

ÖZIV ACCESS

Tel: 01/5131535-37

E-Mail: access@oeziv.org

ÖBR

E-Mail: dachverband@behindertenrat.at

Tel: 01/5131533